

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SESALCHE I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0221-43	FECHA:	30/08/2024



Foto 1: Vista frontal de la cocina del Establecimiento donde se refleja el mal estado en que se encuentra el entchado del mismo (laminas y paredes). Modulos I



Foto 2: se observa claramente la necesidad rehabilitación de entortado, de un aula de 8X8 m2.



Foto 3: Se observa claramente la necesidad de sustituir la estructura de madera en mal estado del corredor y Sustitucion de pisos, de una longitud de 24 mts X 5mts. Modulos III



Foto 4: Vista la direccion del establecimiento esta en peligro de deslizamiento de tierra por lo que es necesario la rehabilitación de un muro de una longitud de 36 mts. Modulos IV




Foto 5: Vista del establecimiento en donde se encuentran en mal estado de las dos puertas. Modulos V.



Foto 6: Vista el establecimiento en donde se refleja el mal estado la colocacion de canales y bajadas de agua pluvial.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director del Centro Educativo Público

