



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mxta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sejalal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0223-43	FECHA:	9/08/2024



Foto 1: Ahí se observa que las mallas del muro perimetral están totalmente botadas.



Foto 2: Las láminas del aula de enfrente se observa que estan oxidadas y picadas.



Foto 3: Se observa que los horcones y las mallas están botadas



Foto 4: as láminas del aula de atrás se observa que estan oxidadas y picadas.



Foto 5: Las puertas de los servicios sanitarios, se le observa que estan descompuestas.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la O.E.R.M.

*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público