

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sejalal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0223-43	FECHA:	9/08/2024



Foto 1: Se observa que las mallas y los tubos del muro perimetral ya todos están colocadas.



Foto 2: Se observa que ya se cambiaron las láminas oxidadas y picadas por láminas troqueladas en la parte de enfrente del aula.



Foto 3: Se observa que ya se cambiaron las láminas oxidadas y picadas por láminas troqueladas en la parte de atrás del aula.





Foto 4: Se observa que ya está colocada el portón de la entrada principal del establecimiento.



Foto 5: Se observa que las puertas del servicio sanitario ya están colocadas.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la O.R.M.</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---