

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO: | Alta Verapaz | MUNICIPIO: | San Pedro Carcha |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Chamtaca |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-09-0227-43 | FECHA: | Mayo 2024. |




Foto 1: colocacion de puertas



Foto 2: sustitucion de ventanas




Foto 3: colocación de pisos




Foto 4: repello de muro




Foto 5: sustitucion de madera por block y sustitucion de laminas y costaneras





Foto 6: cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

