



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. Aldea Sehubub Chiquixji	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sehubub Chiquixji
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0232-43	FECHA:	07 de octubre de 2024



Foto 1: En esta fotografía muestra la parte donde se refuerza con 6 columnas para evitar caída del aula de 16 metros de largo.



Foto 2: En esta imagen muestra la segunda parte donde se colocan 5 columnas de reforzamiento del aula de 16 metros de largo.



Foto 3: Esta imagen muestra en el interior del aula que esta totalmente deteriorada.



Foto 4: En esta fotografía muestra la parte norte del aula donde se coloca 11 columnas para reforzar el aula y dejar bien forzado. Y también muestra la parte donde se instalan 11 columnas para cubrir de laminas el corredor



Foto 5: Esta imagen muestra la parte donde se reparan las zanjas de drenajes para evitar estancar agua en el aula de 32 metros de largo.



Foto 6: En estas aulas muestra donde se sustituyen el piso de torta por piso ceramicos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

