



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD CHICUCAY	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD CHICUCAY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 - 09 - 0233 - 43	FECHA:	Octubre de 2024



Foto1: sustitucion de costaneras oxidadas, aula de 2do primaria



Foto 2: sustitucion de laminas oxidadas, aula de 2do primaria



Foto 3: sustitucion de vidrios



Foto 4: instalacion de balcones en las ventanas




Foto 5: levantar la altura del aula parvulos 2



Foto 6: instalacion de canales, en todas la aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público