



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Secum	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Secum
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0234-43	FECHA:	9/05/2024



Foto 1: Las láminas y costaneras del Aula de Preprimaria serán sustituidas con láminas troqueladas



Foto 2: Se instalará un Portón de entrada al establecimiento



Foto 3: El corredor de las tres aulas se cambiará las tijeras de madera con costaneras y láminas troqueladas.



Foto 4: Se cambiará las tres letrinas de concreto quebradas con letrinas de plástico



Foto 5: Cambio de techo de los 6 módulos de letrinas con láminas troqueladas.




Foto 6: Cambio de pintura de todo el edificio del nivel Primario y preprimario, así como la pintura de las láminas del entechado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

