

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA OXLAJUHA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA OXLAJUHA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0236-43	FECHA:	4/09/2024




Foto 1: La letrina de los baños se encuentra en mal estado



Foto 2: puerta en mal estado se encuentra ya deteriorada por el tiempo




Foto 3: Mejoramiento de piso de aula




Foto 4: Seguimiento de la habilitación de aula se evidencia en fotografía que cuenta con dos hiladas de block.



Foto 5: Sustitución de techo y estructura de madera por metal



Foto 6: Mantenimiento de pintura en interior y exterior de aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el contenido de las hojas.

Miguel xe Tox

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

