



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SESALCHE II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0237-43	FECHA:	23/09/2024



Foto 1: VISTA DE CIRCULACIÓN EN MAL ESTADO. SUSTITUCIÓN DE CIRCULACIÓN, MODULO 1.



Foto 2: VISTA DEL CORREDOR EN MAL ESTADO. MEJORAMIENTO Y ALISADO DEL CORREDOR, MODULO 1.




Foto 3: VISTA INTERNA DE PISO EN MAL ESTADO, MODULO 2.




Foto 4: TECHO EN MAL ESTADO COMO SE MUESTRA EN LA FOTOGRAFÍA LA NECESIDAD DE REALIZAR SUSTITUCIÓN DE LAMINAS, MODULO 1.




Foto 5: BAÑOS EN MAL ESTADO. INSTALACIÓN DE PUERTAS Y MEJORAMIENTO, MODULO 4.




Foto 6: MEJORAMIENTO DE PARED Y TECHO, MODULO 4.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ricardo Cal Cucul

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SESALCHE II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0237-43	FECHA:	23/09/2024




Foto 7: VISTA INTERNA DE PARED EN MAL ESTADO. APLICACIÓN DE REPELLO, MODULO 3.




Foto 8: VISTA DE PARED EN MAL ESTADO. APLICACIÓN DE REPELLO, MODULO 3.



Foto 9: VISTA DE PARED EN MAL ESTADO. REPELLO, ALISADO DE PISO Y MEJORAMIENTO DE CIRCULACIÓN, MODULO 3.



Foto 10: VISTA COMPLETA DEL CORREDOR EN MAL ESTADO. APLICACIÓN DE ALISADO, MODULO 3



Foto 11: VISTA FRONTAL DE CIRCULACIÓN EN MAL ESTADO, MODULO 3.



Foto 12: VISTA INTERNA DE AULA EN MAL ESTADO, MODULO 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Bicardo canlucul

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

