



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Comunidad Virmania	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Virmania
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0239-43	FECHA:	5/09/2024




Foto 1: Estructura de modulo 1, 2 y 3 en mal estado



Foto 2: Estructura de modulo 1, 2 y 3 en mal estado



Foto 3: Estructura de modulo 1, 2 y 3 en mal estado



Foto 4: Puerta y ventana en mal estado





Foto 5: Paredes de modulo 4 en mal estado




Foto 6: Cambio de Cubierta de Techo de Modulo 4

Observación: Si es necesario se pueden agregar horas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

