



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COOPERATIVA EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0240-43	FECHA:	13/09/2024




Foto1: Cubierto de láminas módulo 1




Foto 2: Mantenimiento de puertas modulo 1



Foto 3: Mantenimiento de puertas modulo 2




Foto 4: Mantenimiento de puertas modulo 3




Foto 5: Canales y bajada de aguas fluvial modulo 1



Foto 6: Aplicación de pintura exterior e interior. Modulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPR



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COOPERATIVA EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0240-43	FECHA:	13/09/2024



Foto 6: Aplicación de pintura exterior e interior. Modulo 2.



Foto 7: Aplicación de pintura exterior e interior. Modulo 3.



Foto 3: Mano de obra especializada (herrero) modulo 1



Foto 4: Mano de obra especializada (herrero) modulo 1

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

