

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CRUCE CHINAMÁ CAMPUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0246-43	FECHA:	"MAYO 2024"




Foto1: MODULO 2, deterioro de cubierta y paredes.




Foto 2: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL. Deteriorado los pescentes y bajadas fluviales.




Foto 3: POZO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. Paredes deterioradas.




Foto 4: PISO DE DIRECCION. En malas condiciones.



Foto 5: Ventanales se encuentran oxidadas y necesitan mantenimiento o sustitución.




Foto 6: Las paredes se encuentran en mal estado por la humedad del suelo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Norma Angélica Phoc Phoc*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*afelias*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

