

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad La Nueva Esperanza Seocob
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0258-43	FECHA:	Mayo 2024



Foto 1: Vista frontal de muro perimetral que necesita ser cambiado para aislar el establecimiento de las casas vecinas.



Foto 2: Vista lateral de cocina que no se encuentra finalizada en su construcción y que necesita ser remozada.



Foto 3: Sanitarios de establecimientos que necesitan ser cambiadas sus puertas para que los niños tengan privacidad al momento de utilizarlos.



Foto 4: Otra vista de muro perimetral ya se encuentra en mal estado y que se va a dar mantenimiento y continuación.




Foto 5: Vista interior de servicios sanitarios que se encuentran desgastados y que necesitan ser objeto de cambio.



Foto 6: Vista interior del mal estado en que están la estructura en general del techo de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

