



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIYAXUT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1609-0262-43	FECHA:	29/11/2024




Foto 1: SE OBSERVA LA INSTALACION DE UNA VENTANA



Foto 2: SE EVIDENCIA LA INSTALACION DE LA VENTANA 2.77M X 1.4



Foto 3: INSTALACION DE PISO CERAMICO, EL AVANCE DE MODULO 2



Foto 4: SE OBSERVA LA INSTALACION DE PISO CERAMICO. MODULO 4



Foto 5: PROCESO DE INSTALACION DE UNA PUERTA DE METAL CON LAS MEDIDAS 1.92M X 0.93




Foto 6: PROCESO DE AVANCE DE SUSTITUCION DE LAMINAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Domingo Bo

Firma y sello del Presidente de la



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

