



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SECHINACOYOU
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0265-43	FECHA:	10/04/2024




Foto 1: Cambio de techo



Foto 2: Colocacion de canales



Foto 3: Cambio de techo de la coccina



Foto 4: Mejoramiento del polleton




Foto 5: Cambio de techo de los tinacos




Foto 6: Reparacion de pisos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Sechicoyou
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0265-43	FECHA:	10/04/2024




Foto 1: Cambio de techo



Foto 2: Colocacion de canales



Foto 3: Cambio de techo de la coccina



Foto 4: Mejoramiento del polleton



Foto 5: Cambio de techo de los tinacos



Foto 6: Reparacion de pisos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

