

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIYAXUT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0262-43	FECHA:	Septiembre. 2024




Foto1: Cambio de ventana de madera, por ventana de metal con vidrios



Foto 2: Sustitucion de tablas, por ventana de metal con vidrios. Ya cuenta con cinco hiladas de block.




Foto 3: Se observa cambio de concreto torta, por piso de albero foresta



Foto 4: Se observa colocacion de entortado, y despues colocacion de piso de albero foresta en el aula.




Foto 5: Se observa cambio de puerta de madera por metal.



Foto 6: Sustitucion de laminas acanaladas y capotes, por laminas troqueladas aluzin c26 y capotes aluzin c26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas:

Domingo Bo

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

