



# REGISTRO FOTOGRÁFICO

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Secaquib
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0272-43	FECHA:	MAYO 2024.



Foto1: Instalacion de Costaneras



Foto 2: sustitucion de ventana



Foto 3: Reparacion de piso dentro del aula



Foto 4: Sustitucion de Puertas




Foto 5: sustitucion de techo de lamina




Foto 6: Reparacion del piso del corredor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

