

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Eorm Caserio Chiseb Sepoc	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Chiseb Sepoc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0273-43	FECHA:	13/09/2024



Foto 1: Sustrucción de costaneras, las actuales ya están oxidadas 13/09/2024




Foto 2: paredes frontales rajadas 13/09/2024



Foto 3: Reparación de paños porque es un riesgo para nuestros estudiantes porque en cualquier momento pueda derrumbarse 13/09/2024



Foto 4: Mejoramiento del patio del corredor las actuales están muy deterioradas y gastadas 13/09/2024




Foto 5: Grietas en las paredes exteriores e interiores para mejorar el ambiente educativo y la seguridad de los niños 13/09/2024



Foto 6: colocación de balcones ya que nuestras ventanas no están seguras vidrios quebrados. 13/09/2024

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del representante de la O.P.F.</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---