

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SETAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0288-43	FECHA:	13/09/2024



Foto 1: Sustitucion de laminas y costaneras de aulas en mal estado




Foto 2: Sustitucion de puerta en mal estado




FOTO 3: Sustitucion de lamina de dirreccion y rehabilitacion y ampliacion de paredes



Foto 4: Mantenimiento a pared de aula



Foto 5: Repello de pared y sustitucion de lamina.



Foto 6: Sustitucion de vidrios de ventana.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

