



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Seacte II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Seacte II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0289-43	FECHA:	mayo 2024



REHABILITACION DE MODULO 2 : En la parte defrente 1ro. A 2do. Grado




MODULO 2: en la parte de atrás 1ro. A 2do. Grado



MODULO 2: Rehabilitacion de modulo 1ro a 3ro. Grado



MODULO 2: estructura de madera por metal 1ro. A 2do. Grado



MODULO 1: Reparacion de piso de torta concreto 4to. A 5to. Grado



MODULO 1: Sustitucion de lamina troquelada c/26 15 pies 4to a 5to. Grado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de la hoja.

<p><i>Andres Cruz Coaj</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	
--	--	--	--

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.

presente convenio se suscribe con fundamento en lo establecido en los artículos; 32 Bis del Decreto