



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIPAC II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0290-43	FECHA:	MAYO DE 2024



Foto 1: Estado actual de piso de la escuela.



Foto 2: Paredes de la escuela en malas condiciones.



Foto 3: El baño se encuentra deteriorado en paredes, puertas y techo.



foto 4 : se observa el estado de las paredes de la escuela y su techo.



foto 5: se observa el estado de las paredes del establecimiento.



foto 6: se observa el estado de las ventanas del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público