



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Tonsibche Secomuxan	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tonsibche Secomuxan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0291-43	FECHA:	9/04/24




Foto 1: El panel solar se requiere cambio de batería, inversor, cables y bombillas para mejorar las aulas de los estudiantes.



Foto 2: La estructura del establecimiento requiere mantenimiento y cambio de techo.



Foto 3: El techo del establecimiento tiene filtración de agua por lo tanto requiere cambio



Foto 4: La estructura de la cocina se requiere cambio de techo y costanera.




Foto 5: La cocina de la escuela requiere cambio la pared.



Foto 6: El techo de la cocina muestra el deterioro y su estructura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

