

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Comunidad Sepoc Tanchi I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Sepoc Tanchi I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0293-43	FECHA:	17/06/2024



Foto 1: Reparación de cubierta de lamina a troqueladas



Foto 2: Susustitucion de lamina sobre el aula de cuarto, quinto y sexto primaria



foto 3: susticion de base para tinaco







Foto 4: Susustitucion de puerta principal del aula de primero, segundo y tercero primaria



FOTO 5: Sustitucion de canales pliviales.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales hasta el número de hojas.

 Firma y sello del residente	 Firma y Sello Director Centro Educativo
	

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Comunidad Sepoc Tanchi I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Sepoc Tanchi I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0293-43	FECHA:	17/06/2024



Foto 7: Sustritucion de canales pluviales



Foto 8: Sustritucion de canales pluviales





Foto 9: Reparacion de portones



Foto 10: Reparacion de portones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Comunidad Sepoc Tanchi I	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Comunidad Sepoc Tanchi I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Sepoc Tanchi I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0293-43	FECHA:	17/06/2024



Foto 13: Reparación de sistema eléctrico



Foto 14 sustitucion de estufa rural



Foto 15 reparación de muro de contención



Foto 16: Reparación de pared de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente del Comité Educativo



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

