

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Comunidad Sepoc Tanchi I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Sepoc Tanchi I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0293-43	FECHA:	31/07/2024



Foto 1: Reparación de cubierta de lamina a troqueladas



Foto 2: Sustitucion de laminas sobre el aula de cuarto, quinto y sexto primaria.




Foto 3: Reparacion de puertas de baños



foto 4: construccion de base para tinaco



foto 5: reparacion de techo ventanas de aula de cuarto, quinto y sexto primaria



Foto 6 Sustitucion de canales pluviales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Comunidad Sepoc Tanchi I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Sepoc Tanchi I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0293-43	FECHA:	31/07/2024



Foto 7: Sustritucion de canales pluviales





Foto 8: Susustritucion de canales pluviales







Foto 9: Reparacion de portones



Foto 10: Reparacion de portones



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
	

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Comunidad Sepoc Tanchi I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Sepoc Tanchi I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0293-43	FECHA:	31/07/2024



Foto 13: Reparacion de sistema electrico



Foto 14 sustitucion de estufa rural



Foto 15 reparacion de muro de contencion



Foto 16: Reparacion de pared de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O...



Firma y Sello Director Centro Educativo Público...

