



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Vicente Ulpan II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0295-43	FECHA:	Mayo 2024



Foto 1: patio del establecimiento donde se puede evidenciar la necesidad de sustitucion de plancha de concreto



Foto 2: paredes del centro educativo donde se puede verificar la necesidad de ampliacion de pinturas en paredes, ya que hace tiempo no se ha dado mantenimiento por falta de recurso economico



Foto 3: vista de establecimiento donde se observa la necesidad de colocar canales y bajadas de agua pluvial de forma formal



Foto 4: puertas del establecimiento en mal estados, que es necesaria el mantenimiento



Foto 5: vista frontal del centro estudiantil, donde se refleja el mal estado en que se encuentra el entechado.




Foto 6: vista panoramica de la necesidad de sustitucion de laminas de la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público