



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM ALDEA SAN VICENTE ULPÁN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN VICENTE ULPAN II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0781-41	FECHA:	8/08/2024



Foto 1: Vista del proceso de reparación de la torta de concreto del patio del edificio escolar.



Foto 2: Vista del proceso de pintado de paredes del edificio.




Foto 3: Vista del proceso de instalación de canales para paso de agua pluvial.



Foto 4: Vista del proceso de lijado, cepillado, pintado de puertas del edificio escolar.




Foto 5: Vista del área en proceso de cambio de entechado del edificio escolar.



Foto 6: Vista del proceso de la rehabilitación del muro, parte de Centro Educativa por los constantes deslizamientos de tierra.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O



Firma y Sello Director Centro Educativo P

