

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN VICENTE ULPAN II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0295-43	FECHA:	25/07/2024



Foto 1: Vista panorámica de la finalización de la torta de concreto del edificio escolar.



Foto 2: Vista panorámica de las paredes pintadas ya finalizado.



Foto 3: Vista panorámica de canales instalados y bajadas de agua pluvial.



Foto 4: Vista panorámica de las puertas pintadas ya finalizadas.



Foto 5: Vista panorámica del cambio realizado del entechado ya finalizado.




Foto 6: Vista panorámica finalizado de la construcción de muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN VICENTE ULPAN II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0295-43	FECHA:	25/07/2024



Foto 1: Vista panorámica de la finalización de la torta de concreto del edificio escolar.



Foto 2: Vista panorámica de las paredes pintadas ya finalizado.



Foto 3: Vista panorámica de canales instalados y bajadas de agua pluvial.




Foto 4: Vista panorámica de las puertas pintadas ya finalizadas.



Foto 5: Vista panorámica del cambio realizado del entechado ya finalizado.



Foto 6: Vista panorámica finalizado de la construcción de muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo