

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD PETCHE II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0298-43	FECHA:	26/02/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE ENTECHADO, LAMINAS, VENTANAS Y COLOCACION DE BALCONES.




Foto 2: PARTE FRONTAL DE UN AULA PARA PINTAR Y SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE MADERA A METAL



Foto 3: CABIO DE PINTURA INTERNO Y EXTERNO, COLOCACIÓN DE BALCONES, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS, SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CEMENTO A PISO GRANITO.



Foto 4: REMODELACIÓN DE PISO TORTA DE CEMENTO A PISO DE GRANITO DEL CORREDOR



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE: LETRINA, PUERTAS, LAMINAS Y PINTURA



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE CIMENTO PARA SANITARIO,

Observación: Si es necesario, se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

