



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Secampamac	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Secampamac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0300-43	FECHA:	9/04/2024



Foto 3: Sustitucion del cerco perimetral



Foto 2: Parte del cerco perimetral al norte



Foto 3: Sustitucion de techo



Foto 2: Edificio de tres Aulas




Foto 5: Porton principal



Foto 6: Colocacion de porton

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

