



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Lanquin
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Tonisaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-19-0303-43	FECHA:	10/08/2024



Foto 1 antes así estaba la escuela.



Foto 2: todos los inmuebles sin orden de que por falta el mejoramiento del establecimiento.



Foto. Todo por el interior polvado y se ve muy feo el la pared.



Foto 4: luego de no haber iniciado el trabajo así estaba la pared y no hay proteccion de materiales.



Foto 5: Los escritorios y utensilio de la cocina esta dañado.



Foto 6: Al momento de entrega de víveres a los padres de familia casi todo esta en desorden.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizando el número de hojas.

Pedro Baños
Firma y sello del Presidente de la O.M.A.



[Signature]
Firma y sello Director Centro Educativo Público

