



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Lanquín
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tonisaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-19-0303-43	FECHA:	10/08/2024



Foto 1 así se finalizó el remozamiento. De la cocina.



Foto 2: vista Frontal del establecimiento, cambios de costaneras y laminas troqueladas del corredor



Foto 3: como se muestra en la fotografía después de realizar los trabajos e inauguración.



Foto 4: luego de haber realizado el trabajo colocar todas las balcones de las ventanas con vidrios del centro estudiantil.



Foto 5: vista panorámica de la cocina después de la culminación del trabajo de remozamiento



Foto 6: Observándose los diferentes procesos realizados en la cocina, cambio de laminas troqueladas e instalación de costaneras.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pedro Bae
Firma y sello del Presidente de la OPI/UNSAJ

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público