



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Nacimiento Secomuxan	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nacimiento Secomuxan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0305-43	FECHA:	9/05/2024




Foto 1: Las puertas del establecimiento requiere sustitucion de una forma adecuada para los estudiantes




Foto 2: Sustitucion de canales de bajada de agua pluvial




Foto 3: Deterioro de las laminas del establecimiento




Foto 4: mantenimiento de la estructura de techo de los diferentes modulos




Foto 5: Sustitucion de vidrios de las diferentes ventanas



Foto 6: El establecimiento muestra deterio en toda su estructura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Lucas coc Butz*

Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

