

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SOSELHA CHIMOX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0308-43	FECHA:	13 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto1: APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVO ROJO OCCIDO AL MODULO 2 DEL CENTRO EDUCATIVO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR CELESTE Y AZUL NACIONAL.



Foto 2: SUSTITUCION DE COSTANERA DE HIERRO POR COSTANERAS DE METAL




Foto 3: SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO POR AZULEJOS




Foto 4: AMPLIACION DE BAÑOS, CAMBIO DE TAZA, PINTURA ANTICORROSIVA EN PUERTAS DE BAÑO Y SUSTITUCION DE LAMINAS Y ESTRUCTURA DE TECHO




Foto 5: sustitucion de estructura de techo de madera por estructura de techo de metal y cambio de laminas galvanizadas por laminas troqueladas calibre 26




Foto 6: colocacion de canales para bajada de agua, sustitucion de laminas galvanizadas del modulo 1 por laminas troqueladas calibre 26 y pintura en muro interior y exterior del modulo 1.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---