

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sejoc Raxaha
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0309-43	FECHA:	26/02/2024




Foto 1: Se necesita el cambio de techo y costaneras, se encuentra en mal estado.



Foto 2: Se necesita la colocación de canales de agua, se encuentra en mal estado.



Foto 3: Se necesita el cambio de techo y costaneras, se encuentra en mal estado



Foto 4: se observa el muro decaído, dejando familia arriesgado, se encuentra en mal estado.



Foto 5: Se observa el muro decaído posterior de la escuela, se encuentra en mal estado.



Foto 6: Se observa la escuela, hundiéndose la tierra por la rampa, dejando en riesgo a las familias cercanas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el V.M.M. en el caso de hojas.




Firma y sello del Presidente del C.E.O.R.M.




Firma y Sello Director Centro Educativo Público