



# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Alta Verapaz	MUNICIPIO	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO	Aldea Sejoc Raxaha
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	16-09-0309-43	FECHA:	26/02/2024



Foto 1: Se necesita el cambio de techo y costaneras, se encuentra en mal estado.




Foto 2: Se necesita la colocacion de canales de agua, se encuentra en mal estado.



Foto 3: Se necesita el cambio de techo y costaneras, se encuentra en mal estado



Foto 4: se observa el muro decaido, dejando familia ariesgado, se encuentra en mal estado.





Foto 5: Se observa el muro decaido posterior de la escuela, se encuentra en mal estado.



Foto 6: Se observa la escuela, hundiendo la tierra por la rampa, dejando en riesgo a las familias cercanas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar copias de hojas.

  
 Firma y Sello de Presidente de la E.O.R.M.  


  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
