



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Sejoc	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sejoc Raxaha
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1609-0309-43	FECHA:	4/05/2024



Foto1: destechar las láminas viejas y costaneras de madera en mal estado del aula 1.



Foto 2: aula 2 ya destechado con láminas y costaneras de madera en mal estado.



Foto 3: colocando las costaneras para el techo del aula 1.



Foto 4: colocando las láminas y costaneras del aula 2.



Foto 5: colocando el cimientto y levantamiento de la estructura con materiales de piedra del muro perimetral.



Foto 6: Destechando las láminas y costaneras de metal en mal estado de la bodega.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, adjuntando el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público