



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Sejoc	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sejoc Raxaha
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1609-0309-43	FECHA:	13/05/2024



Foto 1: el techo del aula 1 ya se encuentra completamente modificado con láminas y costaneras nuevas.



Foto 2: el techo del aula 2 ya se encuentra completamente modificado con láminas y costaneras nuevas.



Foto 3: el techo de la bodega ya se encuentra completamente modificado con láminas y costaneras nuevas.



Foto 4: el aula 1 y el aula 2 también se encuentran con los canales modificados como se puede observar en las imágenes anteriores.



Foto 5: el muro perimetral ya se encuentra completamente levantado la altura y el largo.



Foto 6: el vértice del muro perimetral también se encuentra completamente levantado la altura y el largo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OJPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

