



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIALAL CHIQUIXJI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0314-43	FECHA:	1/05/2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral.



Foto 2: cambio de lamina, por lamina troquelada, esta deteriorada



Foto 3: Cambio de cubierta de lamina, se encuentra en mal estado



Foto 4: Sustitucion de Puertas y ventanas de madera, por metal



Foto 5: Mantenimiento de Sanitarios y accesorios




Foto 6: Reparacion y mantenimiento de Sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

