



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Santa María Rubeltzul	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa María Rubeltzul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0316-43	FECHA:	9/05/2024



Foto 1: Sustitución de colchón por block



Foto 2: Sustitución de ventanas de madera por ventana de metal.



Foto 3: Sustitución de tres puertas de madera a metal



Foto 4: Ampliación de tres ventanas de metal.




Foto 5: Sustitución de piso por cerámica.




Foto 6: Colocación de puerta de metal de los baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---