



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIQUISIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0317-43	FECHA:	26/02/2024




FOTO 1: PINTURA DE DOS AULAS



FOTO 2: CUBIERTA DE LAMINA TROQUELADA



FOTO 3: LA PUERTA DE METAL



FOTO 4: PUERTA DE METAL Y VENTANA CON CORALIZA



FOTO 5 PARRILLA DE METAL 50CM X 200CM



FOTO 6: REPELLO, PISO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Realizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*



Firma y sello del Prestador

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.