

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIQUISIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0317-43	FECHA:	ABRIL, MAYO Y JUNIO P



FOTO 1: SUSTITUCION DE MURO DE CONTENCION DE COCINA DE 6M X 10M



FOTO 2: SUSTITUCION DE SOLERA DE INTERMEDIA.



FOTO 3: SUSTITUCION DE COLUMNAS DE CONCRETOS.




FOTO 4: REPELLO DE PARED CON CERNIDO.




FOTO 5: SUSTITUCION DE PISO Y POLLETON.



FOTO 6: SUSTITUCION RAMPAS Y VENTANAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---	---