

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Muyha
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0322-43	FECHA:	Mayo 2024




Foto 1: Se observa el deterioro del techo y bigas por la polilla en el módulo 1.



Foto 2: Se observa el deterioro del techo y bigas por la polilla en el módulo 2.



Foto 3: Las láminas cuentan con agujeros y las bigas tienen polilla módulo 3.



Foto 4: Filtración de agua y paredes expuesta a la humedad módulo 3.




Foto 5: Repello y colocación de 3 hiladas de block para la altura módulo 3.




Foto 6: Se observa el módulo 5 de letrinas de primaria en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.






Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público