



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD NUEVO AMANECER SASIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0327-43	FECHA:	SEPTIEMBRE DE 2024



Foto1: Cambio de estructura de techo y techo del salon que se utiliza como aulas. Se cambiará estructura de madera a costanera y laminas estructurales



Foto 2: se subirá un metro de altura de la pared debido a fuerte calor cuando está soleado el día, se analiza colocarle salusilla para que haya ventilación.




Foto 3: se reparará piso de concreto que esta en mal estado.



Foto 4: Se cambiará la estructura o marco de vidrios de ventana de aula donde han quebrado vidrios, colocarle vidrio



Foto 5: Fotografía en donde se puede notar la necesidad de instalacion de estructura de laminas y laminas troqueladas.



Foto 6: Cambio de canal y pescante.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

