



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO: | ALTA VERAPAZ | MUNICIPIO: | SAN PEDRO CARCHA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | COMUNIDAD LA UNION SEPOC |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-09-0334-43 | FECHA: | SEPTIEMBRE DE 2024 |



Foto1: Estructura de techo de módulo 2 deteriorada debido al tiempo que ha pasado desde su colocación.



Foto 2: Estructura de las Aulas 1 y 2 que necesitan ser remozadas.



Foto 3: Estructura del techo de la direccion que necesita ser reforzada, ya que las costaneras actuales se encuentran muy separadas y en mal estado.



Foto 4: Techo de modulo 2 con necesidad de cambio ya que se encuentra en mal estado.




Foto 5: Otra vista de techo de las aulas No. 1 y No. 2, que con urgencia necesitan ser cambiadas para seguridad de los niños del establecimiento.



Foto 6: Vista lateral de techo de direccion de centro educativo, el cual necesita cambio de entechado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

