



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-
Versión

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Virgen del Volcan San Pablo Chicoc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0335-43	FECHA:	Septiembre de 2024



FOTO No. 1: Vista de techo de modulo 1 en mal estado.



FOTO No. 2: Imagen interna de aula donde se puede observar la necesidad de cambio de estructura de metal.



FOTO No. 3: Vista desde patio donde se puede notar la necesidad de cambio de techo y estructura metalica.



FOTO No. 4: Fotografía superior donde se puede ver el mal estado en que se encuentra el techo del modulo No 2 del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---