

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LA CEIBA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA CEIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0355-43	FECHA:	30/09/2024




Foto1: COLUMNAS SUSTITUIDAS.




Foto 2: MANTENIMIENTO DE COLUMNAS




Foto 3: CUBIERTO DE LAMINAS NUEVAS



Foto 4: PAREDES REPARADAS




Foto 5: ESTRUCTURA DE TECHOS NUEVAS.



Foto 6: PARED REPARADAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

