



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LAS PIMIENTAS CHICHAIB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS PIMIENTAS CHICHAIB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0361-43	FECHA:	13/09/2024



Foto 1: Estructura y cubiertas de laminas, Repacion de este techo por malas condiciones cuando llueve se filtra el agua y cambio de torta.



Foto 2: Sustitucion de piso de torta de concreto a piso ceramico, modulo de tres aulas y direccion



Foto 3: Mantenimiento de muro perimetral de repello con cernido y se le colocara malla encima para mayor seguridad.



Foto 4: reparacion de banquetas y pintura de baños, por motivo de deteroedo y peligra al momento cuando pasan los niños y darle mejor vista.



Foto 5: Reparacion de iluminacion del modulo de tres aulas.



Foto 6: colocacion de rejilla por acumulacion de agua en patio. Cuando llueve siempre se acumula agua por eso queremos evitar enfermedades.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

