

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sesanau
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0446-41	FECHA:	mayo de 2024




Foto 1: Se observa el deterioro de la estructura portante I



Foto 2: Se observa el deterioro de las ventanas en el módulo I



Foto 3: Se observa el deterioro del techo del módulo I



Foto 4: Se observa el desprendimiento de pintura en las paredes en el módulo I



Foto 5: Se observa el deterioro del piso en el modulo I




Foto 6: Se observa él unico baño del centro educativo, se rehabilitará por completo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público