

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TZAPUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0610-43	FECHA:	13/09/2024



Foto 1: Sustrucción de laminas en mal estado de aulas




Foto 2: Sustrucción de vidrios de ventanas en mal estado




Foto 3: Sustrucción de estructura de metal de vidrios.



Foto 4: Sustrucción de estructura de tubo en corredor



Foto 5: Sustrucción de costaneras de madera a metal




Foto 6: Sustrucción de canales de metal ya que se encuentran en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

