

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO: | ALTA VERAPAZ | MUNICIPIO: | SAN PEDRO CARCHA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA TRINIDAD CHIPATI |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-09-0615-43 | FECHA: | 13/09/2024 |



Foto1: Se evidencia la necesidad de sustitucion de canales



Foto 2: se observa la necesidad de sustitucion del soporte de la estructura



Foto 3: en esta fotografia se evidencia las puertas en pesima condiciones



Foto 4: Laminas normales en malas condiciones




Foto 5: mantenimientos de las puertas




Foto 6: la necesidad de aplicacion de pinturas interior e exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lidia Esperanzatic
Firma y sello del Presidente de la ORE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

